

# 青山自治会連合会からの 緊急連絡

青山地区内で『電気引き込みポール<sup>※注釈</sup>の分電盤』の扉部分が腐食により路上に落下するという案件が報告されました（画像②）。

※注釈 電気を敷地内に引き込むために、個人が立てる私設電柱です（画像①）

建物に直接電気配線を取り付けているタイプの物もあります

内部に取り付けてある蝶番の芯が腐食により、無くなり最近の強風による影響で飛ばされて路上に落下したと推定されます。

普段は気にしない箇所ですが、通学の子供たちも含めて通行人に甚大な被害が発生する可能性もありますので、今回の事例を早期に住民の皆様にお知らせして各家庭でチェックをお願いします。

**赤枠部分の点検をお願いします！**

画像①



画像②



画像③



画像④



画像②と画像③の部分に腐食はありませんか？

この数年間の台風により、設置後20～30年が経過した電気引き込みポールが腐食により落下や倒壊が起きる事例が青山地区内でも実際に発生しております。

「これは・・・？」と感じ、対応に困っている方は自治会連合会宛てアドレスで相談を受け付けています。 [aoyama123456group@gmail.com](mailto:aoyama123456group@gmail.com)

地域の安心安全を守る為に可能な限り情報を発信し、未然に対策を勧めるのも自治会の大切な役割と捉えています。